





TD préparation U52 : Plaque PVC





CAO Moule :

- Positionnez la pièce (PVC rigide)
- Déterminez la surface projetée au PdJ
- Créez les blocs empreintes
- Positionnez la broche Ø 4
- Positionnez deux éjecteurs Ø 6



CAO Electrode :

- Positionnez la pièce
- Définissez l'électrode



FAO Fraisage 3D :

- Positionnez la pièce et préparez la FAO
- Construisez la courbe de limitation
- Faites une ébauche 3D
- Faites une finition UCC
- Faites une reprise de matière résiduelle

